


Fig.1




66T50"89460260

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

2/18

Fig.2


DETERIORATION OF WAVEFORM AFTER
PASSING THROUGH GATE(2.4Gbps NRZ2^{15.1})



[illegible]

DROP SIGNAL

Fig.4



56750" 89460260

Fig.5





Fig. 6



66T50" 89260660

Fig.7




Fig.8




Fig.9




Fig.10




Fig.11






Fig.12



66F50 89260260

Fig.13



66F53" 83460660

Fig.14





Fig.15



66T50" 83260660

Fig.16






Fig.17




66753-34660

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

18/18

Fig.18



0909750-05460260